


Sempre attenti alle esigenze dei Driver ed allo sviluppo del prodotto, siamo a pubblicare il nuovo Assistance Sheet n.2/2010 con utili consigli per gli utilizzatori dei Virus.



E' consigliato l'inserimento di un O-Ring sullo stelo, posizionato all'interno dell'ammortizzatore sotto il pistone, in particolare sui Buggy che hanno un ancoraggio ammortizzatore non perfettamente allineato come la XRAY.

Questo ne limiterà leggermente la corsa in estensione, ma allungherà la vita dei vari componenti come stelo o boccole di scorrimento.

Inoltre sarebbe preferibile inserire nell'attacco superiore del vostro Buggy, se non già presente, un piccolo snodo sferico per permettere all'ammortizzatore di lavorare più liberamente.

ATTENZIONE:

Vogliamo ricordare che i **Virus non risolvono i problemi di assetto**, ma bensì riducono drasticamente i tempi di messa a punto, è ovvio che una macchina con un buon set-up, da sicuramente prestazioni ancora migliori.

Il sistema a doppia camera, offre generalmente più tenuta laterale, quindi **per poter sfruttare al meglio i Virus**, occorre **adeguare il set-up** della macchina al nuovo sistema Virus.

Attenzione all'assetto !!